

# Wyposażenie dodatkowe ciśnieniomierzy

**KFM**

## Zawory zaporowe

### Przeznaczenie

Zawory zaporowe stosuje się do cieczy, par i gazów niewchodzących w reakcje ze stopami miedzi, celem regulacji natężenia przepływu w połączeniach z układami pomiarowymi.

### Wymagania

PN - 82 / M - 42300

### Rodzaje

Jest to zawór jednodrogowy z iglicowym układem odcinającym zaopatrzony w gwint zewnętrzny po stronie wlotowej i śrubę rzymską po stronie wylotowej.

### Gwint

M20×1,5; G1/2

### Temperatura pracy

Maksymalnie 120°C

### Ciśnienie pracy

Maksymalnie 25MPa

### Wykonanie

#### Kadłub

Mosiężny

#### Iglica


Stalowa

#### Kółko ręczne

Tworzywo

### Uwaga

Nie stosować do tlenu oraz cieczy, par i gazów agresywnych względem stopów miedzi




WD 6.01

# Wyposażenie dodatkowe ciśnieniomierzy

## Wymiary

WD6.01



## Zamawianie - Parametry

Nr karty kat./gwint wewnętrzny/gwint zewnętrzny

Przykład wyrobu standardowego

WD6.01/M20x1,5/G1/2